


Ultraheat T550 (UH50) Procedura kasowania błędu F8



T550 po zdjęciu pokrywy

1

Zdejmujemy pokrywę

2

Przyciskamy około 5 sekund środkowo-górny przycisk – **na wyświetlaczu pojawi się napis Pruef**

3

Przyciskamy 1 raz krótko lewy przycisk – **na wyświetlaczu pojawi się napis: Para**

4

Przyciskamy 1 raz krótko prawy przycisk – **na wyświetlaczu pojawi się napis: F8**

5

Przyciskamy 1 raz krótko prawy przycisk – **na wyświetlaczu pojawi się napis: Ma**

6

Przyciskamy 15 razy krótko lewy przycisk – **na wyświetlaczu pojawi się napis: Nb**

7

Przyciskamy 1 raz krótko prawy przycisk – **na wyświetlaczu pojawi się napis: F -----
Koniec.**