

## Ultraheat T550 (UH50)

Procedura kasowania błędu F1,2,8



T550 po zdjęciu pokrywy

- 1 Zdejmujemy pokrywę.
- 2 Przyciskamy około 5 sekund środkowo-górny przycisk – na wyświetlaczu pojawi się napis **Pruef**
- 3 Przyciskamy 1 raz krótko lewy przycisk – na wyświetlaczu pojawi się napis: **Para**
- 4 Przyciskamy 1 raz krótko prawy przycisk – na wyświetlaczu pojawi się napis: **F8**
- 5 Przyciskamy 1 raz krótko prawy przycisk – na wyświetlaczu pojawi się napis: **Ma**
- 6 Przyciskamy 15 razy krótko lewy przycisk – na wyświetlaczu pojawi się napis: **Nb**
- 7 Przyciskamy 1 raz krótko prawy przycisk – na wyświetlaczu pojawi się napis: **F-----**